

Tipps zur sicheren Handhabung des MX 1250




ROMMELSBACHER


Zur Gewährleistung der maximalen Betriebssicherheit verfügt der MX 1250 über einen Sicherheitsmechanismus. Nur wenn Mixkrug und Krugdeckel fest verriegelt wurden, kann der MX 1250 in Betrieb genommen werden. Beachten Sie hierzu bitte folgende drei Schritte.

Schritt 1

Der Drehwähler muss in der „OFF“-Stellung stehen.



Tutorial-Video:





Schritt 2

Setzen Sie den Mixkrug so auf, dass die Markierungen leicht versetzt sind. Drehen Sie den Mixkrug dann im Uhrzeigersinn, bis die Markierungen bündig sind.



Schritt 3

Setzen Sie den Mixkrug so auf, dass der Verriegelungshaken am Krugdeckel etwas rechts des Kruggriffs sitzt. Krugdeckel dann im Uhrzeigersinn soweit drehen, bis er hörbar und fühlbar fest verriegelt.



Ein typischer Hinweis auf eine nicht vollständige Verriegelung ist das Blinken aller drei Tasten-Beleuchtungen, sobald der MX 1250 eingeschaltet wird. Prüfen Sie in diesem Falle die beiden Verriegelungen erneut.

Tips for safe handling of the MX 1250




ROMMELSBACHER

To ensure maximum operating safety, the MX 1250 is equipped with a safety mechanism. Only if the mixing jar and jar lid have been firmly locked, the MX 1250 can be put into operation. Please follow the three steps below.

Step 1

The rotary knob must be in the „OFF“ position.




Step 2

Place the mixing jar in such a way that the markings are slightly offset. Then turn the mixing jar clockwise until the marks are flush.



Step 3

Place the mixing jar so that the locking hook on the lid is slightly to the right of the jar handle. Then turn the lid clockwise until you hear and feel it lock firmly.



Tutorial video:



A typical indication of incomplete locking is the flashing of all three button lights as soon as the MX 1250 is switched on. In this case, check the two interlocks again.

R2311